


Buitinė nuotekynė Nr. 8	KORTELĖ	76/34-0171
(renginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2021	Vilnius	Narimanto
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



⊕ x= 6072863.53
y= 582535.41

Pavard.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	met. 3
Dangtis	ket.	650		152.69	Lipynės 152.72 (medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	152.69	Ar yra vandens? —
Sienos	bet.				Ar yra dujų —
Dugnas	bet.	1000	0.96	151.73	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus	Koordinacių sistema: LKS-94 Aukščių sistema: 4 AS-07 
				Apačia 1.10	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia 1.10	
	Nr.3	PVC	110	Viršus	
				Apačia 1.01	
					UAB"GEODEZINIAI TYRINĖJIMAI"
					Ar yra vandens? (parašas)
					Direktorius (parašas)
					Patikrino (pavardė) (parašas)
					2022.01. (kortelės sudarymo data)

Arvydas Černiauskas

Direktorius

Patikrino

(pavardė)

(parašas)

2022.01.

(kortelės sudarymo data)