

Slėginė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Irengimo pavadinimas)

2 Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Dangeručio g.
(gatvė)

76340209
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės:										
Dangtis		Ket	700			163.83	(medžiaga, kiekis)										
Žemė						163.55	Ar yra vandens?										
Sienos		Bet					Ar yra dujų?										
Dugnas		Bet	1.00	3.45		160.38	 Objektas: Vilniaus m. sav, Dujoto g. <table><tr><td rowspan="2">Sudarė</td><td></td><td>E.Petkus</td></tr><tr><td>(parašas)</td><td>(pavardė)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> 2021-11-22 (Irengimo tyrinėjimo data)			Sudarė		E.Petkus	(parašas)	(pavardė)			
Sudarė		E.Petkus															
	(parašas)	(pavardė)															
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	160	Viršus	3.23	160.60											
				Apačia													
	Nr. 2	PE	160	Viršus	3.23	160.60											
				Apačia													
	Nr. 3			Viršus													
				Apačia													
	Nr. 4			Viršus													
				Apačia													
	Nr. 5			Viršus													
				Apačia													
	Nr. 6			Viršus													
				Apačia													
	Nr. 7			Viršus													
				Apačia													

GEO
EKSPERTAI

Objektas: Vilniaus m. sav. Daujoto g.

2021-11-22

(Irengimo tyrinėjimo data)