

|                                         |  |                                    |  |                                       |  |
|-----------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Fekalinė kanalizacija<br>(Komunikacija) |  | šulinys<br>(Įrenginio pavadinimas) |  | Kortelė Nr. 20                        |  |
| Vilnius<br>(Miestas)                    |  | Dangeručio<br>(gatvė)              |  | 76/34-0209<br>(Planšeto nomenklatūra) |  |
| ŠULINIO PJUVIAI (m.)                    |  |                                    |  | PRIRIŠIMO SCHEMA                      |  |
|                                         |  |                                    |  | X= 6072272.14<br>Y= 582163.65         |  |
|                                         |  |                                    |  |                                       |  |
|                                         |  |                                    |  |                                       |  |
| Vertikalusis                            |  | N statomas                         |  |                                       |  |
| Horizontalusis                          |  | N statomas                         |  |                                       |  |

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | Altitudė | Lipynės ..... met. 9        |
|-------------|----------|-----------|----------------------|----------|-----------------------------|
| Dangtis     | KET      | 670       | —                    | 161.91   | (Medžiaga, kiekis)          |
| Žemė        | —        | —         | 0.00                 | 161.91   | Ar yra vandens? ----- nėra  |
| Sienos      | BET      | —         | —                    | —        | Ar yra dujų? ----- nėra     |
| Dugnas      | BET      | 1500      | 2.46                 | 159.45   | Pastabos:                   |
| Vamzdžiai   | Nr. 1    | PP        | 250                  | Viršus   | LAS07                       |
|             |          |           |                      | Apačia   |                             |
|             | Nr. 2    | PP        | 250                  | Viršus   | UAB "Vilniaus topografija"  |
|             |          |           |                      | Apačia   |                             |
|             | Nr. 3    | PVC       | 110                  | Viršus   | Objektas: Dangeručio g. I   |
|             |          |           |                      | Apačia   |                             |
|             | Nr. 4    |           |                      | Viršus   | Sudarė  A. Venclovas        |
|             |          |           |                      | Apačia   |                             |
|             | Nr. 5    |           |                      | Viršus   | (parašas) (pavardė)         |
|             |          |           |                      | Apačia   |                             |
|             | Nr. 6    |           |                      | Viršus   | 2023 m. 03 mėn.             |
|             |          |           |                      | Apačia   |                             |
|             | Nr. 7    |           |                      | Viršus   | (Įrenginio tyrinėjimo data) |
|             |          |           |                      | Apačia   |                             |