



Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)	šulinys (Įrenginio pavadinimas)	Kortelė Nr. 23
Vilnius (Miestas)	Dangeručio (gatvė)	76/34-0209 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

Vėrikaltis




Horizontalusis





PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072269.92

Y= 582124.17





Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met. 9
Dangtis	KET	660	—	162.04	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	0.00	162.04	Ar yra vandens? ----- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ----- nėra
Dugnas	BET	1000	2.44	159.60	Pastabos:
Vėrzėžiai	Nr. 1	PP	200	Viršus	LAS07
				Apačia 2.53	
	Nr. 2	PP	250	Viršus	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia 2.53	
	Nr. 3			Viršus	Objektas: Dangeručio g.1
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	Sudarė  A. Venclovas
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	(parašas)
				Apačia	(pavardė)
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	2023 m. 03 mėn.
				Apačia	(Įrenginio tyrinėjimo data)