

Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)	šulinys (Irenginio pavadinimas)	Kortelė Nr. 24
Vilnius (Miestas)	Dangeručio (gatvė)	76/34-0209 (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)

Vertikalusis

Horizontalusis

PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072261.77
 Y= 582106.68

N statomas

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met. 7
Dangtis	KET	660	—	161.74	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	0.00	161.74	Ar yra vandens? nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? nėra
Dugnas	BET	1500	1.98	159.76	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	200	Viršus	LAS07
				Apačia	
	Nr. 2	PP	200	Viršus	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	
	Nr. 3	PVC	110	Viršus	Objektas: Dangeručio g.1
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	Sudarė
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	 (parašas) A. Venclovas (pavardė)
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	2023 m. 03 mėn. (Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	