

Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)		šulinys (Įrenginio pavadinimas)		Kortelė Nr. 45	
Vilnius (Miestas)		Dangeručio (gatvė)		76/34-0209 (Planšeto nomenklatūra)	
				PRIRIŠIMO SCHEMA	
				X= 6072280.90 Y= 582207.66	

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

(0.00)

(0.99)

2

1

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met. 8
Dangtis	KET	660	—	162.08	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0.00	162.08	Ar yra vandens? nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? nėra
Dugnas	BET	2000	2.55	159.53	Pastabos:
Vanzdžiai	Nr.1	PE	110	Viršus	LAS07
				Apačia	
	Nr.2	PE	110	Viršus	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Objektas: Dangeručio g.1
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Sudarė A. Venclovas
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	(parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	2023 m. 04 mėn.
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	(Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	