

<u>Fekalinė kanalizacija</u> (Komunikacija)	<u>šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)	<u>Kortelė Nr. 3</u>
<u>Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k</u> (Miestas)	<u>Molėtų pl.</u> (gatvė)	<u>76/34-0228</u> (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PUJUVIAI (m.)

Vertikalusis

Horizontalusis

PRIRIŠIMO SCHEMA

$X = 6072015.80$
 $Y = 581959.31$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės met. 6	
Dangtis		KET	660	—		161.19	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0.00		161.19	Ar yra vandens? nėra	
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? nėra	
Dugnas		BET	2000	2.65		158.54	Pastabos:	
Vamzčiai	Nr. 1	PE	200	Viršus			LAS07	
				Apačia	2.11	159.08		
	Nr. 2	PE	200	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia	2.11	159.08		
	Nr. 3			Viršus			Objektas: Dangeručio g. 1	
				Apačia				
	Nr. 4			Viršus			Sudarė: A. Venclovas	
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus			(parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus			2023 m. 04 mėn.	
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus			(Įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				