




Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)		Šulinys (Įrenginio pavadinimas)		Kortelė Nr. 39	
Vilnius (Miestas)		Dangeručio (gatvė)		76/34-0230 (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PJUVIAI (m.)				PRIRIŠIMO SCHEMA	
				X= 6072101.57 Y= 582260.30	

Vertikalusis




Horizontalusis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes met. 9
Dangtis		KET	650	—	161.48	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0.00	161.48	Ar yra vandens? nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? nėra
Dugnas		BET	1500	2.93	158.55	Pastabos: LAS07
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	200	Viršus		
				Apačia	3.07	158.41
	Nr. 2	PP	200	Viršus		
				Apačia	3.08	158.40
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Objektas: Dangeručio g. I

Sudarė:  A. Venclovas
(parašas) (pavardė)

2023 m. 03 mėn.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

UAB "Vilniaus topografija"