

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Irengimo pavadinimas)

6 Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Dangeručio g.
(gatvė)

76340230
(Planšetų nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės: 6		
Dangtis		Ket	700			158.11	(medžiaga, kiekis)		
Žemė							Ar yra vandens?		
Sienos		Bet					Ar yra dujų?		
Dugnas		Bet	1000	2.09		156.02			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus					
				Apacia	2.20	155.91			
	Nr. 2	PVC	200	Viršus					
				Apacia	2.20	155.91			
	Nr. 3	PVC	200	Viršus			Objektas: Vilniaus m. sav, Dangeručio g.		
				Apacia	2.16	155.95			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė		E.Petkus (parašas)
				Apacia					
	Nr. 5			Viršus					
				Apacia					
	Nr. 6			Viršus					
				Apacia					
	Nr. 7			Viršus			2021-11-22 (Irengimo tyrinėjimo data)		
				Apacia					