

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Irengimo pavadinimas)

2 Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Dangeručio g.
(gatvė)

76340231
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ket	700			156.73	
Žemė						156.60	Ar yra vandens?
Sienos		Bet					Ar yra dujų?
Dugnas		Bet	1000	1.65		155.08	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			 Objektas: Vilniaus m. sav, Dangeručio g.
				Apačia	1.77	154.96	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	1.81	154.92	
	Nr. 3	PVC	200	Viršus			
				Apačia	1.77	154.96	
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Sudarė  (parašas) E.Petkus (pavardė)
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			2021-11-22 (Irengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			