

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				185.59
Žemė		gr			0.00		185.59
Sienos		pls					
Lubos		pls	1000		0.53		185.06
Dugnas		pls	1000		2.14		183.45
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.94	183.65
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.14	183.45
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 7
 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6070024.54; Y = 580051.22

Objektas:

Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
	1 GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-09-28 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)