

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 10 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				198.02	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		198.02	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.81		197.21	X = 6070101.00; Y = 580487.74		
Dugnas		glžb	1000		2.94		195.08	Ant 3 krypties sumontuota slėgio gesinimo alkūnė		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.93	195.09			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.94	195.08			
	Nr. 3	PE	Išorinis	63	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.56	196.46			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			G. Šiđiškis (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			1GKV-154 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-13 (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)