

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

19

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Bajorų Sodų 17-oji g.
(adresas)


76340383

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6070047.25; Y = 580510.48 Objektas:		
Dangtis		ket	650				196.61			
Žemė		asf			0.00		196.61			
Sienos		glžb								
Lubos		glžb	1000		0.81		195.80			
Dugnas		glžb	1000		2.68		193.93			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus			Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė) 1GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-01-04 (data)
			Vidinis		Apačia	2.68	193.93			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia	2.68	193.93			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia	2.60	194.01			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					