

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 10 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				193.49	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		193.49	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.89		192.60	X = 6070102.36; Y = 580557.43		
Dugnas		glžb	1000		2.91		190.58	Ant 3 krypties sumontuotas kritimo stovas		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.89	190.60			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.91	190.58			
	Nr. 3	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.50	190.99			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			1GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-02-20 (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko (vardas ir pavardė)		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko (vardas ir pavardė)		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)