

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>met.6</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	700				154.48	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		grunt					154.48	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos								X = 6070044.03; Y = 582936.16	
Dugnas		bet	1000		1.90		152.58		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.73	152.75		
			Vidinis		Apačia	1.89			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.74	152.74		
			Vidinis		Apačia	1.90			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.73	152.75		
			Vidinis		Apačia	1.89			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Egidijus Gargasas (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1 GK V-597 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2023-06-09 (data)
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
		Vidinis		Apačia					