

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				191.84
Žemė					0.00		191.84
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1500		1.19		190.65
Dugnas		bet	1500		3.65		188.19
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus	3.35	188.49
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus	3.35	188.49
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 12 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6059762.51; Y = 589701.61

Objektas:

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1813 (geodezininko kv. pat. Nr.)	<i>Atliktas</i> (parašas)	2023-07-19 (data)
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-221 (geodezininko kv. pat. Nr.)	<i>Atliktas</i> (parašas)	2023-07-19 (data)
Matavimus atliko			
		(parašas)	(data)