


Tolimosios Sodu 2-oji g., Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)

77310027
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kickis)		
Dangtis		med	1000				209.95	Ar yra vandens? _____ Taip		
Žemė		grunt			0.00		209.95	Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos		bet						Pastabos: _____ X=6059710.39 / Y=586560.91		
Lubos		bet	1000		0.00		209.95			
Dugnas		bet	1000		2.80		207.15			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.81	209.14			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	0.86	209.09			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas: _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Žymantas Gražulis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1483 (geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	2022-01-19 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				_____ (geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				_____ (geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				_____ (geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				_____ (geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				_____ (geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)