

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Buitinio nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

112
(įrenginio numeris)


Tolimosios Sodų 2-oji g. nr.: 5, Vilnius
(adresas)

77310028
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



6059650
586800

77/31-0028

6059623.47
586801.82



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				208.07	Ar yra vandens?		
Žemė		grunt			0.00		208.07	Ar yra dujų?		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet						X=6059623.47 / Y=586801.82		
Dugnas		bet	1000		1.16		206.91			
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	Išorinis	100	Viršus			Objektas: Tolimosios Sodų 2-oji g. nr.: 5, Vilnius		
			Vidinis		Apačia	0.65	207.42			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.26	206.81			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2023-09-22 (parašas) (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)