

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

69

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Vilniaus m.



(adresas)

77310028

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		pls					207.69	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.02		207.67	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6059632.86; Y = 586968.51		
Dugnas		pls			1.14		206.55			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.19	206.50			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.17	206.52			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T.Narečionis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-126 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-02-09 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T.Narečionis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-126 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-02-09 (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T.Narečionis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-126 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-02-09 (data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T.Narečionis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-126 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-02-09 (data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T.Narečionis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-126 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-02-09 (data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T.Narečionis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-126 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-02-09 (data)