

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				208.74	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		tr			0.00		208.74	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		1.10		207.64	X = 6059520.99; Y = 586959.05		
Dugnas		glžb	1000		2.72		206.02			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.72	206.02			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.72	206.02			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.50	206.24			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-154		
			Vidinis		Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			(parašas)		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			2022-05-05		
			Vidinis		Apačia			(data)		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					