


95
(irenginio numeris)

77310028
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				207.31	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		grunt			0.00		207.31	Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos		bet						Pastabos: X=6059626.39 / Y=586952.30		
Lubos		bet	1500		1.20		206.11			
Dugnas		bet	1500		2.50		204.81			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus		206.57			
			Vidinis		Apačia	0.74				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus		206.52			
			Vidinis		Apačia	0.79				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus		Matavimus atliko	Žymantas Gražulis (vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia			1GKV-1483 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-06-06 (data)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus		Matavimus atliko				
		Vidinis		Apačia			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 9		Išorinis		Viršus		Matavimus atliko				
		Vidinis		Apačia			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 10		Išorinis		Viršus		Matavimus atliko				
		Vidinis		Apačia			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus		Matavimus atliko				
		Vidinis		Apačia			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 12		Išorinis		Viršus		Matavimus atliko				
		Vidinis		Apačia			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	