

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				211.39
Žemė		tr			0.00		211.39
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1000		0.77		210.62
Dugnas		glžb	1000		1.96		209.43
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.92	209.47
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.96	209.43
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.88	209.51
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 5
 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6059504.57; Y = 587319.50

Objektas:

Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
	1 GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-04-15 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)