

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>7</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				205.95	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		205.95	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		1.08		204.87	X = 6059629.53; Y = 587551.72		
Dugnas		glžb	1000		2.76		203.19			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	2.76	203.19			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.76	203.19			
	Nr. 3	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.71	203.24			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-03-29 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)