

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				205.14	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		205.14	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.82		204.32	X = 6059552.53; Y = 587579.29		
Dugnas		glžb	1000		2.49		202.65	Ant 3 krypties sumontuotas vidinis kritimo stovas		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.54	202.60			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.49	202.65			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.80	203.34			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.65	202.49	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-154		
			Vidinis		Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			(parašas)		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			2022-04-12		
			Vidinis		Apačia			(data)		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					