

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		p/s	700				210.18
Žemė		grunt			0.00		210.18
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1500		1.20		208.98
Dugnas		žvyr.	1500		4.20		205.98
Nr. 1		Išorinis	110	Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 2	PVC	Išorinis		Viršus	0.94	209.24	
		Vidinis		Apačia	1.05	209.13	
Nr. 3		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 4		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 5		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 6		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: - (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6059680.03; Y = 588457.62

Objektas:

Vilnius, Zofijos Gulevič g.30G

Matavimus atliko	Jevgenij Igumenov (vardas ir pavardė)		
	1GKV-346 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-05-14 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)