

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 11 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				205.86	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		žv			0.00		205.86	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		0.48		205.38	X = 6059357.54; Y = 586743.54		
Dugnas		bet	1500		3.38		202.48			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus	2.73	203.13			
			Vidinis		Apačia	2.93	202.93			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus	3.18	202.68			
			Vidinis		Apačia	3.38	202.48			
	Nr. 3	PE	Išorinis	200	Viršus	3.18	202.68			
			Vidinis		Apačia	3.38	202.48			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.10	203.76			
			Vidinis		Apačia	2.26	203.60	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Ž. Žukovas (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-895 (prodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(prodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(prodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					