

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	640				211.63	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		tr			0.00		211.63	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		1.27		210.36	X = 6059461.79; Y = 587199.89		
Dugnas		glžb	1500		3.48		208.15	Ant 3 ir 4 krypties sumontuota vidinis kritimo stovas		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.48	208.15			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.48	208.15			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.60	210.03			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.00	209.63	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Žydrūnas Žukovas (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			1GKV-895 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-11-05 (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)