


Pavilnio Sodų 6-oji g., Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)

77310049
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kickis)		
Dangtis		pls	650				211.11			
Žemė		grunt			0.00		211.11	Ar yra vandens? _____ Ne		
Sienos		bet						Ar yra dujų? _____ Ne		
Lubos		bet	1500		0.60		210.51	Pastabos:		
Dugnas		bet	1500		3.40		207.71	X=6059407.87 / Y=587083.16		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus		209.60			
			Vidinis		Apačia	1.51				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus		208.85			
			Vidinis		Apačia	2.26				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Žymantas Gražulis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1483 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-09-02 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)