



31
(irenginio numeris)

77310049
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kickis)		
Dangtis		ket	650				209.78	Ar yra vandens? _____ Taip		
Žemė		tr			0.00		209.78	Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos		bet						Pastabos: X=6059499.65 / Y=587013.54		
Lubos		bet	1000		2.20		207.58			
Dugnas		bet	1000		4.00		205.78			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	2.36	207.42			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.41	207.37			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Žymantas Gražulis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-1483 (geodezininko kv. paž. Nr.)	<u> </u> (parašas)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)