

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	640				208.25	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		208.25	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.77		207.48	X = 6059331.21; Y = 587279.60		
Dugnas		bet	1000		2.27		205.98			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.41	205.84			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.41	205.84			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.38	205.87			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.37	205.88	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Ž. Žukovas (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-895 (geodezininko kv.paž.Nr.)	
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	