


10
 (irenginio numeris)

77310051
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA

A diagram of a circular structure, possibly a cell or a microorganism, with two rectangular protrusions. Protrusion 1 is on the left, and protrusion 2 is on the top right. The interior of the circle is indicated by a dashed line.



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kickis)		
Dangtis		ket	650				202.93	Ar yra vandens? _____ Taip		
Žemė		grunt			0.00		202.93	Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos		bet						Pastabos: X=6059330.07 / Y=587554.08		
Lubos		bet	1000		1.10		201.83			
Dugnas		bet	1000		4.00		198.93			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.68	201.25			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.73	201.20			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Žymantas Gražulis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-1483 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)