

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Buitinio ir gamybinio nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

2
(įrenginio numeris)


Pavilnio Sodų 8-oji g., Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)

77310051
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				202.97	Ar yra vandens? _____ Taip		
Žemė		grunt			0.00		202.97	Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.40		202.57	X=6059342.08 / Y=587555.89		
Dugnas		bet	1000		2.15		200.82			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.69	201.28			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.20	200.77			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus			Matavimus atliko Žymantas Gražulis (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia	2.15	200.82			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko 1GKV-1483 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2022-04-06 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					