


Pavilnio Sodų 8-oji g., Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)

77310051
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kickis)		
Dangtis		ket	650				202.91			
Žemė		grunt			0.00		202.91	Ar yra vandens? _____ Taip		
Sienos		bet						Ar yra dujų? _____ Ne		
Lubos		bet	1000		1.60		201.31	Pastabos:		
Dugnas		bet	1000		4.40		198.51	X=6059332.75 / Y=587554.95		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus		201.15			
			Vidinis		Apačia	1.76				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus		201.15			
			Vidinis		Apačia	1.76				
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus		201.20			
			Vidinis		Apačia	1.71				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Žymantas Gražulis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1483 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-04-06 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)