

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

13

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Pavilnio Sodų 17-oji g.
(adresas)


77310052

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	320				204.58	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		204.58	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6059262.54; Y = 587797.85		
Dugnas		pls	315		1.59		202.99			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.14	203.44	Objektas: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia	1.30	203.28			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.43	203.15			
			Vidinis		Apačia	1.59	202.99			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.04	203.54			
			Vidinis		Apačia	1.15	203.43			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-07-12 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)