

Vamzdžiai	Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)			
	Dangtis		ket		7000				207.15					
	Žemė		grunt				0.00		207.15		Ar yra vandens? _____ Ne			
	Sienos		bet								Ar yra dujų? _____ Ne			
	Lubos		bet		700		0.00		207.15		Pastabos:			
	Dugnas		bet		1000		4.00		203.15		X=6059456.60 / Y=588206.29			
	Nr. 1		PVC		Išorinis		110		Viršus		1.30		205.85	
					Vidinis				Apačia		1.41		205.74	
	Nr. 2		PE		Išorinis				Viršus		1.30		205.85	
					Vidinis				Apačia					
	Nr. 3				Išorinis				Viršus					
					Vidinis				Apačia					
	Nr. 4				Išorinis				Viršus					
					Vidinis				Apačia					
	Nr. 5				Išorinis				Viršus					
					Vidinis				Apačia					
	Nr. 6				Išorinis				Viršus					
					Vidinis				Apačia					
	Nr. 7				Išorinis				Viršus					
					Vidinis				Apačia					
	Nr. 8				Išorinis				Viršus					
					Vidinis				Apačia					
	Nr. 9				Išorinis				Viršus					
					Vidinis				Apačia					
Nr. 10				Išorinis				Viršus						
				Vidinis				Apačia						
Nr. 11				Išorinis				Viršus						
				Vidinis				Apačia						
Nr. 12				Išorinis				Viršus						
				Vidinis				Apačia						
											Objektas:			
						Matavimus atliko		Žymantas Gražulis (vardas ir pavardė)						
								IGKV-1483 (geodezininko kv. paž. Nr.)				2021-10-14 (data)		
						Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)						
								(geodezininko kv. paž. Nr.)		(parašas)		(data)		
						Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)						
								(geodezininko kv. paž. Nr.)		(parašas)		(data)		