




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	300				207.41	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		žv			0.00		207.41	Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos		ket	315		0.00		207.41	X=6059437.70 / Y=588205.96		
Dugnas		pls	315		0.86		206.55			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	63	Viršus	0.70	206.71	Objektas: _____ _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia	0.86	206.55			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.86	206.55			
			Vidinis		Apačia	1.02	206.39			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko Žymantas Gražulis (vardas ir pavardė) IGKV-1483 (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) 2021-10-14 (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					