



77310053
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		pls	315				206.98	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		grunt			0.00		206.98	Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos		pls						Pastabos: X=6059440.49 / Y=588111.01		
Lubos		pls	315		0.00		206.98			
Dugnas		pls	315		1.35		205.63			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.40	205.58			
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.40	205.58			
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Žymantas Gražulis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apacia				1GKV-1483 (geodezminko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2021-08-04 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apacia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apacia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezminko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
		Vidinis		Apacia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apacia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezminko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
		Vidinis		Apacia						