

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				207.92
Žemė		grunt			0.00		207.92
Sienos							
Lubos							
Dugnas					2.00		205.92
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.69	206.23
			Vidinis		Apačia	1.80	206.12
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.69	206.23
			Vidinis		Apačia	1.85	206.07
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: Nėra _____
 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne _____

Ar yra dujų? Ne _____

Pastabos:

X = 6059266.73; Y = 588236.78

Objektas:

Matavimus atliko	Donatas Polita (vardas ir pavardė)		
	1GKV-723 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-05-04 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)