

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				206.53
Žemė		grunt			0.00		206.53
Sienos		bet					
Lubos		bet	1000		0.55		205.98
Dugnas		bet	1000		2.86		203.67
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.92	203.61
			Vidinis		Apačia	3.12	203.41
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.92	203.61
			Vidinis		Apačia	3.12	203.41
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.47	204.06
			Vidinis		Apačia	2.67	203.86
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 10
 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6059328.15; Y = 588257.22

Objektas:

Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-702 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-10-26 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)