


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 3 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				205.56	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		205.56	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.85		204.71	X = 6059205.30; Y = 586595.77		
Dugnas		bet	1000		1.24		204.32			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			204.32		
			Vidinis		Apačia	1.24				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			204.41		
			Vidinis		Apačia	1.15				
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			204.35		
			Vidinis		Apačia	1.21				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				Objektas:	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	Kamilija Jurevičiūtė (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					IGKV-1741 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus					(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus					(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)