




10
 (irenginio numeris)

77310069
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kickis)		
Dangtis		pls	700				205.93	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		grunt			0.00		205.93	Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos		bet						Pastabos: X=6059218.51 / Y=587198.39		
Lubos		bet	1000		0.75		205.18			
Dugnas		bet	1000		2.80		203.13			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.07	204.86			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.12	204.81			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: _____		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Žymantas Gražulis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1483 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-10-14 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	_____
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	_____
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)	