

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	1650/1100				202.22
Žemė		tr			0.00		202.22
Sienos		pls					
Lubos		pls	2200		0.00		202.22
Dugnas		pls	2200		6.33		195.89
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	4.94	197.28
			Vidinis		Apačia	5.14	197.08
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	2.33	199.89
			Vidinis		Apačia	2.44	199.78
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: -_____ (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6059162.30; Y = 587469.84

Objektas:

Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė)		
	IGKV-702 (geodezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	2021-10-13 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	_____ (geodezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	_____ (geodezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)