

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				203.88	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė					0.00		203.88	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		bet						Pastabos:
Lubos		bet						X = 6059121.92; Y = 587674.47
Dugnas		bet			4.00		199.88	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.72	203.16	
			Vidinis		Apačia	0.70	203.18	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.66	203.22	
			Vidinis		Apačia	0.71	203.17	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko Donatas Polita (vardas ir pavardė) 1GKV-723 (geodezininko kv.paž.Nr.)  (parašas) 2022-06-02 (data)	
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
		Vidinis		Apačia				