

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				204.00
Žemė		grunt			0.00		204.00
Sienos		bet					
Lubos		bet	1000		0.35		203.65
Dugnas		bet	1000		2.16		201.84
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.02	201.98
			Vidinis		Apačia	2.18	201.82
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.02	201.98
			Vidinis		Apačia	2.22	201.78
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Lipynės: <u>6</u> (medžiaga, kiekis)							
Ar yra vandens? <u>Ne</u>							
Ar yra dujų? <u>Ne</u>							
Pastabos:							
<u>X = 6059205.97; Y = 587691.53</u>							
Objektas:							
Matavimus atliko		S. Rimavičius (vardas ir pavardė)					
		1GKV-702 (geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)		2021-10-26 (data)	
Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)					
		(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)		(data)	
Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)					
		(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)		(data)	