

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 18 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				203.85	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		203.85	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		1.20		202.65	X = 6059103.00; Y = 587657.78		
Dugnas		bet	1500		5.13		198.72			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	5.13	198.72			
			Vidinis		Apačia	5.33	198.52			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	5.13	198.72			
			Vidinis		Apačia	5.33	198.52			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	5.13	198.72			
			Vidinis		Apačia	5.33	198.52			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko S. Rimavičius (vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-702 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2021-10-26 (data)	
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						