

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

25

(irenginio numeris)

Grūdy Sody 10-oji g., Vilnius

(adresas)


77310072

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				204.10
Žemė		c			0.00		204.10
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	1000		1.16		202.94
	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.03	203.07
			Vidinis		Apačia	1.14	202.96
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.14	202.96
			Vidinis		Apačia	1.30	202.80
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 3
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:


X = 6059162.65; Y = 587804.19

Objektas:

Matavimus atliko

Tadas Žiaušys
(vardas ir pavardė)

1GKV-857
(godežinininko kv.paž.Nr.)


(parašas)

2022-03-01
(data)

Matavimus atliko

Matavimus atliko