


37
(jrenginio numeris)

77310072
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	670				203.67	Ar yra vandens?
Žemė		tr			0.00		203.67	Ar yra dujų?
Sienos		bet						Pastabos:
Lubos								X=6059176.54 / Y=587759.70
Dugnas		bet	2000		3.00		200.67	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus			
			Vidinis		Apačia	2.20	201.47	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus			
			Vidinis		Apačia	2.30	201.37	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Matavimus atliko		Pijus Vyčas (vardas ir pavardė)		1GKV-871		2022-07-29		
				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)		
Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)						
				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)		
Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)						
				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)		