

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				204.24	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė					0.00		204.24	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos								Pastabos:		
Lubos								X = 6059088.58; Y = 587815.95		
Dugnas		bet			1.57		202.67			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.40	202.84			
			Vidinis		Apačia	1.56	202.68			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.40	202.84			
			Vidinis		Apačia	1.56	202.68			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	Donatas Polita (vardas ir pavardė)		
	1GKV-723 (godežinininko kv.paž.Nr.)		2022-09-12 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)