

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				204.08	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė					0.00		204.08	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos								Pastabos:	
Lubos								X = 6059085.94; Y = 587826.27	
Dugnas		bet			1.55		202.53		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.35	202.73		
			Vidinis		Apačia	1.46	202.62		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.37	202.71		
			Vidinis		Apačia	1.53	202.55		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	Donatas Polita (vardas ir pavardė)		
	1GKV-723 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-09-12 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)