

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 met. (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				204.44	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		žv						Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	700		0.46		203.98	X = 6058750.98; Y = 587227.60		
Dugnas		bet	1000		1.62		202.82			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.54	202.90			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.62	202.82			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.60	202.84			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.61	202.83	Objektas:		
	Nr. 5	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.58	202.86			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A. Partauskis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1 GKV-1029 (godežinininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-03-09 (data)	
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
		Vidinis		Apačia						